

終わった．

11/2 が目処だった仕事が一応完了した．

チップ間をまたぐデータの受信回路の一部がエッジ検出になっていなくて
レベル検出だったこと．

ちなみに，どのチップも同じ周波数の発振器（同じ発振器ではない）なので，
そんなにはずれないだろうと思っていたのだが，

おそらく，ぐるっと一周分誤差がたまって，

想定している 1 サイクルのあいだにデータを 2 回受信して，

先に受信した分を上書きしてしまったよう．

だいぶ憎たらしいシステムだったけど動いてしまえば可愛いなあ．