

割り込み時に reset されてしまうのは、
割り込みで呼ばれる関数の前に
をつけると共に、関数をきちんと void 型で宣言することで解決。
とりあえずタイマが使えるようになりました。
これでやっと加速度計や、USBN9603 やらを使う準備が整いました。