

## QuartusII/VMWare Fusion

MacBook Air 2012mid 上の VMWare 上の QuartusII で

FPGA をコンフィギュレーションできないという問題に困っていたのですが、

ハブをはさんでみてら解決。

元々ログみてたら動作時の ID の再割当がうまくいってなかったみたいだったので

(たぶん USB 挿したら最初にプログラマチップを初期化して、その後もう一回認識させられるフェーズの話)、

そのあたりの挿抜イベントがハブで隠蔽されたんじゃないかなーとか。

とにかく、Windos なノートと 2 台持ち運ぶ必要はなさそうでうれしい。

会社用の少し大きめのハブで試したのだけど、持ち運びように一個小さなハブ買っちゃおうかなー。